HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SIÊU ÂM 25 LÍT

I. CẤU TẠO MÁY:

Mặt trước của máy **Mặt sau của máy**



II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

➢ **Thông số kỹ thuật:**

- Nguồn vào : 220V
- Công suất : 600W
- Dung tích : 25Lit
- Kích thước : 520x400x450 (mm)
- Thời gian : 1-99 phút
- Nhiệt độ tối đa: 100°C

➢ **Hướng dẫn vận hành:**

- **Công dụng:** Dùng để làm sạch lơ, bụi bẩn bám trong nữ trang hoặc các sản phẩm bằng kim loại. Dùng với bột tẩy siêu âm hoặc nước tẩy siêu âm chuyên dụng.
- **Nguyên lý hoạt động:** Máy siêu âm 25lit có 8 có cục rung. Máy hoạt động theo cơ chế dùng sóng siêu âm để tách chất bẩn khỏi bề mặt kim loại.

➢ ***Các bước thực hiện:***



- **Bước 1:** Kiểm tra máy, khóa van xả nước lại.
- **Bước 2:** Cho dung dịch siêu âm đã pha với nước vào khoảng 2/3 lồng chứa.
- **Bước 3:** Ghim chặt dây nguồn vào ổ sau lưng máy. Cắm điện dây nguồn.



- **Bước 4**: Bật nút ON/OFF để bắt đầu khởi động máy.

- Nhấn nút ULTRASONIC máy sẽ bắt đầu rung.
- Nút Mode điều chỉnh được các kiểu rung khác nhau tùy theo mỗi sản phẩm. (Máy có 3 mức độ rung).
- Nút Heating cài đặt nhiệt độ, hoặc không dùng nhiệt độ.
- Nếu góc trái màn hình hiển thị  thì máy đang có gia nhiệt.



- **Bước 5**: Để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian của máy.

  *(**SET** là nhiệt độ quý khách cần cài đặt, **Actual** là nhiệt độ hiện tại của dung dich, sẽ được làm nóng lên đến nhiệt độ cài đặt).*

  Nhấn vào phần núm vặn, số nào chớp nháy thì sẽ vặn nút để điều chỉnh số đó.

- **Bước 6**: Sau khi đã rung xong bấm nút ON/OFF để tắt máy, chờ máy nguội hạ nhiệt. Xả nước ra khỏi máy khi thấy nước đã bẩn, cần thay mới.

III. LƯU Ý

- Không được vận hành máy khi không có nước trong nồi rung.
- Duy trì mật độ chất lỏng bằng 2/3 lồng chứa máy để ngăn ngừa nước tràn vào board mạch làm hư máy.
- Thay hóa chất thường xuyên để bảo đảm rung sạch.
- Bộ phận gia nhiệt có tuổi thọ nhất định nên khi không cần sử dụng nên tắt máy hoặc giảm nhiệt độ về thấp nhất có thể để bảo vệ máy.
- Phải sử dụng hóa chất chuyên dụng cho máy rung. (Không dùng nước rửa chén các hoạt chất có tính axit vì sẽ làm lủng nồi máy- cháy board mạch). Trong trường hợp không sử dụng đúng hóa chất, máy sẽ không được bảo hành theo quy định.

Các loại hóa chất siêu âm chuyên dụng

