

HỘI TRẮNG #974

Hội đúc vàng trắng 9 – 18K, đúc hội trên sáp



ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG HỘI UNITED-USA:

- Ít hao vàng, mau bóng.
- Bề mặt mịn màng, bóng sáng
- Độ chống oxi hóa, ố đen, xuống màu rất tốt.
- Cùi đúc tái được sử dụng nhiều lần.
- Có thể sử dụng hội #T5 cho đúc, và làm tay.
- Màu trắng vừa phải, dễ sử dụng, ổn định

Thành phần của hội #974 là: 17% Kẽm, 6,5% Bạc, 57,5% đồng, 19% niken và thành phần khác.

ĐẶC ĐIỂM: Hội #974 pha chế vàng 9K – 18K, có màu trắng tuyết, sử dụng cho đúc, và làm tay. Trong thành phần, có chất de-oxidizer tăng độ chống oxi hóa. Tiến hành những bước sau, để có thể đúc thành công

NẤU CHẢY HỘI Cần tan chảy đều hội #974 và vàng 999.9 đồng nhất trước khi đổ thảo và rót sản phẩm. Tốt nhất, để hội #974 vào chén nấu trước, sau đó đổ vàng 999.9 lên trên để tránh quá lửa làm bay phụ gia trong hội.

Bước 1: Nhiệt độ tan chảy cho hợp khối (Vàng 999 và hội #974) 1055⁰ C – 1065⁰ C

Bước 2: Nhiệt độ đúc cho vàng 9 - 10K 1040⁰ C – 1050⁰ C

Nhiệt độ đúc cho vàng 14K – 18K 1005⁰ C – 1025⁰ C

NHIỆT ĐỘ LẤP ĐÚC (FLASK): Nhiệt độ tham vấn cho lạp đúc (flask) khoảng 500⁰ C – 700⁰ C. Điều chỉnh nhiệt độ theo kinh nghiệm vì còn tùy thuộc vào khuôn đúc, karat và kiểu nữ trang. Thông thường khoảng 620oC

THỜI GIAN NGUỘI: Thời gian để nguội sau khi rót khuôn: 15 – 25 phút

TẨY THẠCH CAO: Sử dụng chất tẩy thạch cao để làm sạch thạch cao còn bám vào sản phẩm. Không khuyến cáo sử dụng chất tẩy thạch cao bằng acid mạnh sẽ tác động đến độ ăn mòn sản phẩm và rỗ trên bề mặt.

Đề nghị sử dụng chất Tẩy thạch cao UNITED'S Brite Cast hiệu quả trong việc tẩy thạch cao để tránh rỗ bề mặt sản phẩm.

SỬ DỤNG CÙI: Chúng tôi khuyên nên sử dụng 35 – 50% phần cùi để nấu lại. Khi đúc lại trộn 70% mới + 30% cũ

Ngoài ra, United có hội F100 trắng tuyết không cần mạ Rhodium (*chuyên đúc 14K*)

Cần hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, vui lòng gọi: 0989218860 (Huy-NTO)

1